

DOCTOR+BOLT

カンタン交換・装着の割ダイス採用!! ドクターボルト



先端部の損傷も簡単修正

割ダイスを使用していますので、損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけの簡単作業です。


ガイド、ハンドル不要

従来の商品とは違い、ガイドやハンドルは必要ありません。また目で確認しながら作業を行えますので、誰にでも簡単・確実にネジ山修正ができます。

ドクターボルト

品番	サイズ	価格	JANコード
LDB-02	※ 4×0.7	5,500円	4990052046773
LDB-03	5×0.8		4990052046780
LDB-04	6×1.0		4990052046797
LDB-05	8×1.25		4990052046803
LDB-06	10×1.0		4990052046810
LDB-07	10×1.25		4990052046827
LDB-08	10×1.5		4990052046834
LDB-09	12×1.25		4990052046841
LDB-10	12×1.5		4990052046858
LDB-11	12×1.75		4990052046865
LDB-12	14×1.25		4990052046872
LDB-13	14×1.5		4990052046889
LDB-14	14×2.0		4990052046896
LDB-15	1/4W		4990052046902
LDB-16	3/8W		4990052046919
LDB-17	1/2W		4990052046926
LDB-18	1/2NF		4990052046933
LDB-19	1/8PT		4990052046940
LDB-20	5/16W		4990052046971

ずん切りボルト・自動車の
ハブボルトのネジ山修正に最適



このセットで乗用車のハブボルトの修正はバッチリ!

ドクターボルトセット (乗用車用)

品番	セット内容	割ダイスサイズ	価格	JANコード	備考
LDB-JS	※ 本体セット×2 替割ダイス×4 六角棒レンチ アルミケース	10×1.5 10×1.25 12×1.5 12×1.25 14×1.5 1/2NF	28,000円	4990052046957	

※割ダイス12×1.5・12×1.25は本体に装着しています。

普通車	12×P1.5 12×P1.25	トヨタ、ミツビシ、ホンダ、マツダ、 이스、ダイハツ ニッサン、スバル、スズキ
軽自動車	10×P1.5 10×P1.25	ミツビシ (～94) ホンダ (～89) マツダ (～90) スズキ (～95) スバル (～89) ダイハツ (～89) マツダ (～95)



ライト精機株式会社